2016年熊本地震に関する活断層調査報告
(現地緊急調査)

東北大学災害科学国際研究所
災害理学研究部門

岡田真介・遠田晋次

緊急調査地点



災害科学国際研究所
IRIDeS
International Research Institute of Disaster Science

益城町上陳　堂園付近
布田川断層

益城町上陳　堂園付近
布田川断層
2ｍ右横ずれ
災害科学国際研究所
IRIDeS
International Research Institute of Disaster Science

益城町上陳　堂園付近
布田川断層
2ｍ右横ずれ
災害科学国際研究所
IRIDeS
International Research Institute of Disaster Science

益城町上陳　堂園付近
布田川断層

緊急調査地点



災害科学国際研究所
IRIDeS
International Research Institute of Disaster Science

益城町　三竹付近
布田川断層

益城町　三竹付近
布田川断層
120 cm

緊急調査地点



災害科学国際研究所
IRIDeS
International Research Institute of Disaster Science

益城町　福原付近

布田川断層

災害科学国際研究所
IRIDeS
International Research Institute of Disaster Science

益城町　福原付近
布田川断層
60 cm
災害科学国際研究所
IRIDeS
International Research Institute of Disaster Science

緊急調査地点



災害科学国際研究所
IRIDeS
International Research Institute of Disaster Science

上益城郡御船町 高木
日奈久断層北部
Nikon D750
災害科学国際研究所
IRIDeS
International Research Institute of Disaster Science

上益城郡御船町 高木
日奈久断層北部

上益城郡御船町 高木
日奈久断層北部
50 cm
災害科学国際研究所
IRIDeS
International Research Institute of Disaster Science

上益城郡御船町 高木
日奈久断層北部
災害科学国際研究所
IRIDeS
International Research Institute of Disaster Science

上益城郡御船町 高木の南部
日奈久断層北部
災害科学国際研究所
IRIDeS
International Research Institute of Disaster Science

上益城郡御船町 高木の南部
日奈久断層北部
50 cm

緊急調査地点



災害科学国際研究所
IRIDeS
International Research Institute of Disaster Science

上益城郡御船町 滝川
日奈久断層北部
右横ずれ 25 cm
災害科学国際研究所
IRIDeS
International Research Institute of Disaster Science

緊急調査地点



災害科学国際研究所 IRIDeS International Research Institute of Disaster Science