


山形水害調査速報：平成 26 年台風 8 号および梅雨前線に伴う最上川水系吉野川の洪水氾濫調査マップ

作成：マッピンググループ 花岡和聖，呉修一

データ提供：災害科学国際研究所山形豪雨・土砂災害緊急調査団

Water Depth (cm)

- 0.0 - 25.0
- 25.1 - 50.0
- 50.1 - 75.0
- 75.1 - 100.0



- ・平成 26 年 7 月 9 日から 10 日にかけて発生した吉野川の洪水氾濫による浸水。
- ・空中写真は，地理院地図（電子国土 Web）より取得。
- ・浸水深データは，7 月 13 日および 17 日に実施した現地調査の速報値。今後の確認・校正作業を通じて値が変更する可能性があります。
- ・本マップは学術目的で公表されており，浸水状況の保証等を行うものでは一切ありません。また，調査範囲外でも浸水が確認されており，浸水状況の一部を示したものである点にご注意ください。